

# Mängel im Stadion

## Stellungnahme mit Begründung der notwendigen Reparaturen

### Risse auf der Tartanbahn

Während der letzten Begehung der Leichtathletik-Anlagen im September haben wir Risse auf der Tartanbahn festgestellt. Diese befinden sich zwischen 60m und 250m und umfassen Risse mit bis zu 3cm Breite. Das bedeutet für einen Athleten, der während des Trainings- oder Wettkampfbetriebs mit dem Fuß dort hineingerät, eine konkrete, nicht unerhebliche Verletzungsgefahr. Diese kann sich noch vergrößern, wenn der Athlet mit Spikesschuhen in dem Riß hängenbleibt. Mögliche Verletzungen reichen vom Umknicken des Fußes bis hin zu komplizierten Knieverletzungen, die durch ein Verdrehen des Knies herbeigeführt werden, bis hin zu Bänder- und Muskelverletzungen.

### Defektes Garagentor

Die rechte Garage im Bereich der Weitsprung-Anlage läßt sich sehr schwer öffnen und schließen. Dies ist zum einen durch den Umstand verursacht, daß das Tor mit der Zeit verzogen ist zum anderen fehlt ein ordentlicher Betonsockel unter dem Tor, der für das korrekte Schließen des Tores sorgt. Entweder sollte ein neues Tor eingebaut und/oder ein ordentlicher Betonsockel unter dem Tor hergestellt werden.

Donaueschingen, den 13. Oktober 2021



Ralf Herr

2. Vorstand LV Donaueschingen