



Lichtsensor
ZAS Immenhöfe
3091208

Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Unstimmigkeiten sind dem Planverfasser sofort zu melden. Bei Nichtbeachtung haftet der Ausführende. Sofern Bestandsleitungen anderer Versorgungsträger in diesem Plan aufgeführt sind, übernimmt der Planverfasser keine Gewähr für die Vollständig.- und Richtigkeit der Angaben.



TIEFBAUAMT
Rathausplatz 1 78166 Donaueschingen

Bestandsplan

Immenhöfe
bestehende Schaltkreise

Donaueschingen, 16.05.2023

M 1: 2500

gezeichnet: ks
bearbeitet:

Plan Nr.: 01