



Bestandsfotos, Blick vom Rathausplatz



Blick von der Karlstraße



Blechverkleidungen, Terrassen



Dachgeschoss: Besprechungsraum, Terrasse



Aufbau Fassadenbrüstungen




Massive Schäden und Undichtigkeiten im Fenster und Brüstungsbereich



Historische Darstellung Hotel/Gasthaus Adler

Arbeitsmodelle:



Variante 1: Austausch der bestehenden Fassade




Variante 2: Vorgehängte Fassade, Verzicht auf Besprechungsraum im DG



Variante 3: Zusätzliche Räumlichkeiten im DG



Variante 1: Austausch der bestehenden Fassade
Erste Entwurfsideen des Stadtbauamtes. Bis zur Fertigstellung des Konzeptes wird es voraussichtlich zu Abweichungen kommen.



Variante 2: Vorgehängte Fassade, Verzicht auf Besprechungsraum im DG
Erste Entwurfsideen des Stadtbauamtes. Bis zur Fertigstellung des Konzeptes wird es voraussichtlich zu Abweichungen kommen.



Variante 3: Zusätzliche Räumlichkeiten im DG
Erste Entwurfsideen des Stadtbauamtes. Bis zur Fertigstellung des Konzeptes wird es voraussichtlich zu Abweichungen kommen.