

Liegenschaften: Donaueschingen - Machbarkeit PV-Anlagen

Liegenschaft/ Grundstück	OT	Stromverbrauch kWh	Leistung Anlage kWpeak	Größe Dachfläche / Größe Anlage qm	Status	Einschätzung Statik Hochbau DS	Ungeeignet wegen	Bemerkungen
Rathaus/Kiga	HU	10053	22,4	ca. 120m²	umgesetzt			2021 umgesetzt, 380Wp-Module
Kindergarten Pfiffikus	KS	5154	7,6	ca. 60	umgesetzt			2017 umgesetzt, 270Wp-Module
Kita Am Buchberg / Konversion	KS	54736	71,9	223,0	umgesetzt			2020 umgesetzt, 310Wp-Module
TDDS, Kfz-Werkstatt	KS	23000	27,0	ca. 140	umgesetzt			2023 umgesetzt, 375Wp-Module
Mehrzweckhalle Aasen	AA	6281	26,0	210,0	verpachtet	ausreichend		Vertragslaufzeit: 03/2030, ggfls. Fläche erweitern, Betreiber Mäder
Erich Kästner-Schule	KS	12148	216,7	1.300,0	verpachtet	ausreichend		Anlage vorhanden - Laufzeitende: 06/2035, Weisser & Kuenz GbR
FFW Grüningen	GR	1806	66,7	400,0	verpachtet			Vertrag Laufzeitende: 12/2034, Betreiber Architekt Limberger
Kindergarten Wunderfritz (Anbau)	KS	23492	33,3	200,0	verpachtet			Vertrag Laufzeitende: 11/2036, Betreiber Architekt Limberger
Kindergarten Wunderfritz(Altbau)	KS		10,0	70,0	Anmeldung	Statik prüfen, sollte ausreichen		geschätzte Angaben mit 300Wp-Modulen
Realschule alt	KS	50081	35,0	210,0	verpachtet		Abbruch	Abbruch ab 2026, Solar KG 2004
Baarsporthalle	KS	57136	26,4	158,4	verpachtet	ausreichend		Vertrag Laufzeitende: 10/2029, Solar KG 2003
Eichendorffschule	KS	62795,39	69,0	414,0	verpachtet	ausreichend		Vertrag Laufzeitende: 03/2030, Solar KG 2004 / Probst / Uphaus
Fürstenberg-Gymnasium	KS	82240	30,0	180,0	verpachtet	ausreichend		Vertrag Laufzeitende: 03/2030, GG Bruttel / Singer / Keller
Donauhallen	KS	138445	80,0	195,0	aktuell vergeben	ausreichend		Seminarbereich, Strawinsky-Saal, (evtl. Lagerhaus), 2022 Planung, 2023 Anmeldung HH
Erich Kästner-Halle	KS	9912	40,0	240,0	Anmeldung	Statik prüfen, sollte ausreichen		Flachdach Umkleidebereich
Feuerwehrgerätehaus Kernstadt	KS	33414	124,0	744,0	Anmeldung	Statik prüfen, sollte ausreichen		vorab Dachsanierung
Technische Dienste, Gesamt	KS	23000	155,0	930,0	Anmeldung	Statik prüfen, sollte ausreichen		alte Gebäude Wellplatten (belastet?), vorher Dachsanierung
Kiga/MZH Neudingen	NE	7476	58,3	350,0	Anmeldung	Statik prüfen, sollte ausreichen		erst Dachdeckung erneuern
Grundschule Allmendshofen	AL	3474	21,8	131,0	in Planung			Umsetzung mit oder nach Generalsanierung
MZH Grüningen - neu	GR	10989	41,7	250,0	in Planung			Anlage in Planung, gepl. Umsetzung 2023
Wasserwerk	KS	5767	32,5	195,0	in Planung			Dachsanierung erforderlich
Realschule - neu + Turnhalle	KS	500000	229,6	1.103,6	in Planung	ausreichend		wird ab 2025 umgesetzt
Gutterquelle, Freifläche	KS	771086	3.000,0	18.000,0	in Planung			Anlage in Planung
FFW Hubertshofen	HU	2212	30,0	180,0	ausstehend	Statik prüfen, sollte ausreichen		Dachfläche prüfen
Friedhof komplett Kernstadt	KS	50530	44,3	266,0	ausstehend	solte ausreichen		ggfls. vorher Dachsanierung erforderlich, Dachdeckung aus Holzschindeln
Rathaus/Feuerwehrgerätehaus Pföhren	PF	4206	21,8	131,0	ausstehend	Statik prüfen, sollte ausreichen		ggfls. erst Dachdeckung erneuern
Feuerwehr Pföhren - neu	PF		0,0		ausstehend			wird in Planung miteinbezogen - PV Pflicht
Kindergarten Pföhren	PF	4785	33,3	200,0	ausstehend	Statik prüfen, sollte ausreichen		ggfls. erst Dachdeckung erneuern
Mehrzweckhalle Pföhren	PF	5195	64,0	384,0	ausstehend	Statik prüfen, sollte ausreichen		Wirtschaftlichkeitsprüfung wegen BHKW erforderlich, Dachabdichtung prüfen
Schule Pföhren	PF	10990	55,0	330,0	ausstehend	Statik prüfen, sollte ausreichen		Wirtschaftlichkeitsprüfung wegen BHKW erforderlich, Dachabdichtung prüfen
Feuerwehr Wolterdingen	Wo	4902	40,7	244,0	ausstehend	Statik prüfen, sollte ausreichen		Dachfläche prüfen
Grundschule Wolterdingen	Wo	8438	45,0	270,0	ausstehend			ggfls. erst Dachdeckung erneuern
Freibad Wolterdingen	Wo	30932	20,8	125,0	ausstehend	Statik prüfen, sollte ausreichen		Dachabdichtung aus Folie
Abwasserpumpwerk Wolterdingen, Freifläche	Wo	205533	833,3	5.000,0	ausstehend			als Freiflächenanlage? (Ansprechpartner Tiefbau)
Kindergarten Aufen	AU	3869	17,0	102,0				Dachdeckung prüfen, evtl. Sanierung erforderlich
alte MZH-Schule-Kiga Grüningen	GR	10427	41,7	250,0				Dachdeckung prüfen: Welleternit asbesthaltig?
Bürgerhaus Hubertshofen	HU	2097	43,3	260,0				Dachdeckung prüfen, evtl. Sanierung
Freibad Hubertshofen	HU	11903	10,0	60,0				
Stadtmühle	KS	5781	50,0	300,0				Dachsanierung erforderlich
Stadion	KS	7605	63,3	380,0				ggfls. stehen Umbauarbeiten in Planung, Nutzung unbestimmt
Fürstenberg Gymnasium, Mensa	KS	22000	7,0	130,0		ausreichend		
Feuerwehr/Vereinshaus Neudingen	NE	22000	12,7	76,0				ggfls. erst Dachdeckung erneuern
Kindergarten Wolterdingen	Wo	3748	30,0	180,0		Statik prüfen, sollte ausreichen		Flachdach Kiga Anbau, teilw. Verschattung
Turn- u. Festhalle Wolterdingen	Wo	8240	86,0	516,0		Statik prüfen, sollte ausreichen		Prüfung Dachmaterial, ggfls. Sanierung
Rathaus/Schule Aasen	AA	13047					Denkmalschutz*)	
Musikschule	KS	5059					Denkmalschutz*)	
Turnhallen Eichendorffschule	KS	7888		600,0		Statik nicht ausreichend	Statik	
Henrich-Feurstein-Schule	KS	10778					Denkmalschutz*)	
Turnhallen Realschule	KS	18550					Abbruch	Abbruch ab 2026
Bürger- und Kulturzentrum	KS	30172					Denkmalschutz*)	
Rathaus I	KS	34720					Denkmalschutz*)	
Rathaus II	KS	44675					Denkmalschutz*)	
Parkschwimmbad	KS	51148				ausreichend	kein Platz	Absorberanlage vorhanden, keine freien Dachflächen
Alte Schule Pföhren	PF	85208					Denkmalschutz*)	
Wohnhaus Baarstraße Pföhren	PF	3.029						

27529

35.265

25.000

\*) Der Denkmalschutz ist für das Anbringen von PV-Anlagen mittlerweile kein direktes Ausschlusskriterium mehr. Unter Beachtung der Vorgaben des Denkmalrechtes können solche Anlagen durchaus auch auf denkmalgeschützten Gebäuden installiert werden. Die Machbarkeit ist einzelfallbezogen zu prüfen.

- keine PV-Anlage möglich
- PV-Anlage bedingt sinnvoll
- PV-Anlage sinnvoll
- Vorhanden im Contracting
- Vorhanden